

# OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



## Inspektion gennemført hos:

Grundejerforeningen  
Højene - Mannehøj 206  
Mannehøj 206  
6600 Vejen

## Kunde:

Vejen Kommune  
Rådhuspassagen 3  
6600 Vejen

## Skema:

Hovedinspektion

## Inspektionsdato:

7. okt. 2025

## Info:

## Ordrenummer:

14478



| KLASSIFICERING | FOTO NUMMER            |
|----------------|------------------------|
| INFO           | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 |
| 5              | 2, 7, 14, 19, 20       |
| 4              | 9, 16                  |
| 3              | 4, 6, 13, 17, 18       |
| 2              | 11                     |
| 1              | -                      |



Nordisk Legepladsinstitut,  
Maglemølle 21 4700 Næstved,  
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,  
CVR-nr. 37 96 13 88

## Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

## Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

**Forside:** Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

**Side 2, Supplerende information:** Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

**Side 3, Kontrolokumentation:** Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

| Farve  | Beskrivelse                                                                                           | Karakter |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GRØN   | Ubetydelig risiko.                                                                                    | 5        |
| BLÅ    | Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.        | 4        |
| LILLA  | Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.                 | 3        |
| ORANGE | Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring. | 2        |
| RØD    | Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.                           | 1        |





## Redskabsbillede > Gynger

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er IKKE mærket korrekt.

Foto nummer 2



## Redskabsbillede > Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 3



## Farlige Stoffer

3

Området er fyldt med dyreekskrementer. Disse bør fjernes snarest.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.1.6 Farlige stoffer

Foto nummer 4



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 5



Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd i denne stolpe

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 6



Redskabsbillede

Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 7



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 8



Vedligeholdelse

4

Redskabet er begroet med alger, som kan lede til råd og yderligere forfald. Rengøring vil gøre redskabet mere indbydende til leg.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.

Foto nummer 9



Redskabsbillede

Rutschebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 10



## Fælder

2

Der er registreret fingerklemfælder. Ved højder over 100 cm over et potentielt stødområde, eller hvor brugeren er udsat for en tvungen bevægelse, skal huller og åbninger ikke have en diameter imellem 8-25 mm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre.

Foto nummer 11



## Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 12



## Vedligeholdelse

3

Denne redskabsdel er defekt.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 13



## Redskabsbillede > Karruseller

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 5:2019 Karruseller

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 14



## Redskabsbillede > Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 15



## Vedligeholdelse

4

Redskabet er begroet med alger, som kan lede til råd og yderligere forfald.  
Rengøring vil gøre redskabet mere indbydende til leg.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.

Foto nummer 16



## Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 17



## Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 18



## Redskabsbillede > Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 19

# OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er IKKE mærket korrekt.

Foto nummer 20

# OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Mannehøj 206 - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



Opgaven blev udført af: Martin Hoffmann - Tlf. +45 70 70 78 17

**Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.**

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: [info@nlpi.dk](mailto:info@nlpi.dk).

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

---

- Underskrift

7. okt. 2025

Dato